

电脑如何正确的开机、关机？

电脑如何正确的开机、关机？

先把总电源打开，先开显示器，再开主机，关闭所有程序，关闭计算机，关闭显示器，关闭电源。



方法/步骤

1. 1

一、开机的正确方法

1、先把总电源打开。

就是接通主机与显示器的总电源。

一般是一个插排，打开插排的开关。



2. 2

2、先开显示器。

这一步经常有人弄错，开电脑首先应该先开显示器。

这样做对显示器好。



3. 3

3、再开主机。

打开显示器后，就可以按主机的开始按钮了。

这个顺序不能反，不然会有损机器的使用寿命。



4. 4

二、关机的正确方法

1、关闭所有程序。

首先要关闭打开的所有程序。最好一个也不要留。

这样才不会忘记保存文件。

关机速度也会加快。



5. 5

2、关闭计算机。

关闭所有程序后再按“开始/关闭计算机/关闭”，关闭计算机。



6. 6

3、关闭显示器。

计算机显示关机完成，显示器黑屏后，就可以关闭显示器了。

请不要先关闭显示器，这样无法看出计算机是否已经完全关闭。



7. 7

4、关闭电源。

把总电源，即插排上的电源也关闭。

这样电脑就关闭完成了。记住把总电源也关掉，这也是为了环保，土豪请随意！



8. 8

个人建议

电脑开机时，需要先开外设（比如：插排电源开关、显示器、音响开关等），后开主机；电脑关机时，则相反，先关主机，再关外设。



END